


工業デザイン&モデリング

T10AA037 成田和樹、T09MI029 竹差大騎、T09MI038 根本和哉
指導教員 矢崎徹、大熊栄一、TA 宮本宗明

①デザインをそれぞれ考えて



②作るサイズの実寸大に拡大して、型紙を作って



③実寸サイズのモデルの中身を作って



③ある程度の形に形成して



⑤粘土を盛って

③細かい部分まで削りだしてモデルの完成！